

新竹縣政府衛生局112年12月營業衛生水質抽驗結果

序號	申請單編號	業者名稱/地址		採檢類別	抽驗日期	檢驗結果
1	E112P00167	游 泳 業	胤耀行銷股份有限公司(昌益園區運動會館)/ 新竹縣竹北市環科一路9號D棟3F	泳池	112/12/05	與規定不符
2	E112P00165	浴 室 業	會來尖石溫泉度假村/ 新竹縣尖石鄉嘉樂村3鄰177-1號	大眾池-茶樹池	112/12/05	與規定不符
3	E112P00166		朝日溫泉民宿/ 新竹縣尖石鄉錦屏村4鄰32號	湯屋601	112/12/05	與規定相符
4	E112P00168		石上企業社(石上湯屋渡假村)/ 新竹縣尖石鄉嘉樂村7鄰嘉樂45號	湯屋F001	112/12/12	與規定不符
5	E112P00169		互馨育樂股份有限公司(老爺關西高爾夫球場)/ 新竹縣關西鎮玉山里1鄰1號	女SPA池	112/12/18	與規定相符
6	E112P00170		不怕小澡堂/ 新竹縣尖石鄉秀巒村控溪4鄰32號對面	湯屋A	112/12/18	與規定相符
7	E112P00171		尖石鄉秀巒溫泉公共浴室委託優勢國際旅館管理顧問有限公司經營 (湯迴廊秀巒)/新竹縣尖石鄉秀巒村控溪4鄰32號	湯屋-堂島	112/12/18	與規定相符
8	E112P00173		永泉休閒股份有限公司(新竹峇里森林溫泉渡假村)/ 新竹縣尖石鄉嘉樂村14鄰160號	湯屋203	112/12/20	與規定相符
9	E112P00172		由達休閒事業股份有限公司(錦屏美人湯館)/ 新竹縣尖石鄉錦屏村錦屏69-1號	大眾池	112/12/20	與規定相符

※依據新竹縣營業衛生管理自治條例，浴池及游泳池水質檢驗應符合下列規定：

1. 大腸桿菌每一百毫升(ml)水之含量，應低於一菌落數(CFU)或一點一最確數(MPN)。
2. 總菌落數每一毫升(ml)水含量，應低於五百菌落數(CFU)。

※檢測方法：

水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法－酵素呈色濾膜法

水中總菌落數檢測方法－混和稀釋法