

新竹縣政府衛生局113年02月營業衛生水質抽驗結果

序號	申請單編號	業者名稱/地址	採檢類別	抽驗日期	檢驗結果
4	E113P00007	互馨育樂股份有限公司(老爺關西高爾夫球場)/ 新竹縣關西鎮玉山里1鄰1號	女SPA池	113/02/19	與規定相符
5	E113P00008	尖石鄉秀巒溫泉公共浴室委託優勢國際旅館管理顧問有限公司經營 (湯迴廊秀巒)/新竹縣尖石鄉秀巒村控溪4鄰32號	湯屋-泉桃	112/02/20	與規定相符
7	E113P00009	不怕小澡堂/ 新竹縣尖石鄉秀巒村控溪4鄰32號對面	湯屋A	113/02/20	與規定相符
8	E113P00010	真泉有限公司(真の泉溫泉)/ 新竹縣尖石鄉義興村1鄰尖石21號	湯屋A9	113/02/21	與規定不符
9	E113P00011	由達休閒事業股份有限公司(錦屏美人湯館)/ 新竹縣尖石鄉錦屏村錦屏69-1號	湯屋301	113/02/21	與規定相符
6	E113P00013	朝日溫泉民宿/ 新竹縣尖石鄉錦屏村4鄰32號	大眾池-高溫池	113/02/21	與規定不符
1	E113P00018	永泉休閒股份有限公司(新竹峇里森林溫泉渡假村)/ 新竹縣尖石鄉嘉樂村14鄰160號	湯屋206	113/02/27	與規定相符
2	E113P00015	石上企業社(石上湯屋渡假村)/ 新竹縣尖石鄉嘉樂村7鄰嘉樂45號	湯屋F001	113/02/27	與規定相符
3	E113P00017	會來尖石溫泉度假村/ 新竹縣尖石鄉嘉樂村3鄰177-1號	大眾池-茶樹池	113/02/27	與規定相符
10	E113P00016	威尼斯內灣溫泉會館/ 新竹縣橫山鄉內灣村內灣33號	湯屋103	112/02/27	與規定不符

※依據新竹縣營業衛生管理自治條例，浴池及游泳池水質檢驗應符合下列規定：

1. 大腸桿菌每一百毫升(ml)水之含量，應低於一菌落數(CFU)或一點一最確數(MPN)。
2. 總菌落數每一毫升(ml)水含量，應低於五百菌落數(CFU)。

※檢測方法：

水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法－酵素呈色濾膜法

水中總菌落數檢測方法－混和稀釋法